



Legenda

- ① budynek socjalno-administracyjny
- ② magazyn surowców wtórnych
- ③ boks magazynowe odkryte
- ④ wiatła magazynowo-garażowa
- ⑤ brodzik
- ⑥ waga
- ⑦ plac (boks) segregacji odpadów
- Po-1 przepompownia odcieków z kwater nr I
- Po-2 przepompownia odcieków z kwater nr II
- brama wjazdowa
- ogrodzenie

Punkty monitoringowe

- P-12 nr piezometru, rzędna podstawy piezometru [m n.p.m.] poziom zwierciadła wody wg stanu 28.05.2019 r.
- ← kierunek spływu wód podziemnych hydroizohipsy zw. wody wg stanu na maj 2019 r.
- Po-2 Przepompownia odcieków - miejsce poboru próbek wód odciekowych
- kominy odgazowujące na eksploatowanej kwaterze
- G-III kominy odgazowujące na zrekultuwowanej kwaterze,

USŁUGI GEODEZYJNE
"Geo-Kraś"

Nazwa rysunku			
Mapa dokumentacyjna			
Tytuł			
Ekspertyza określająca zagrożenie dla środowiska			
Wykonawca: PROED sp. z o.o.	Opracował: mgr Jacek Krawczyk	Podpis: [Signature]	Branża: ochrona środowiska
Inwestor: PGiW	Opracował: [Signature]	Podpis: [Signature]	Data: 2019-07
			Skala: 1:1000

Załącznik graficzny nr 1